




北海道防錆ペイント株式会社




rubber shield  
ラバーシールド

キズや汚れ  
サビ、色あせから  
しっかり守る!  
「剥がせる」塗料



詳しくはコチラまで!!  
北海道防錆ペイント株式会社  
TEL:011-807-0378





“剥がせる”塗料

# ラバーシールド

塗って剥がせる塗料！

速乾性で作業性UP！

防錆・防傷・UV劣化、複雑な形状や箇所も液体で保護！

被着体	金属	ポリカーボネード	アクリル	ポリスチレン	ガラス	紙	木材	コンクリート アスファルト
剥離性	○	○	○	○	○	×	×	×

## 使用手順

### 作業環境

- 塗料作業は、通風が良く溶剤蒸気が滞留しにくい場所で行って下さい。
- 作業場の温度が低い場合、粘度が高くなり塗布性が低下する事があります。加温する(湯煎)する事で改善しますが、直火や密封状態での加温は危険ですので避けて下さい。
- 作業環境は火気厳禁とし、消化器を用意して下さい。
- 作業時は、有機溶剤用の防毒マスクを着用して下さい。(含有している溶剤種の有害性は、各製品のSDSを参照して下さい。)

### 塗装用具

- エアースプレーガン、攪拌器具(容器、攪拌棒)

### 準備

- 水分、埃、油分は、溶剤又は洗剤で十分に除去して下さい。
- すでに錆が発生している場合は、錆取り剤で錆を除去したのちに、溶剤または洗剤で十分に洗浄を行なって下さい。
- 攪拌棒で底に沈殿している顔料をすくい上げるように、塗料を攪拌して下さい。
- 低温環境下では、塗料がゲル化する事があります。加温(湯煎)する事で改善しますが、直火や密封状態での加温は危険なので避けて下さい。(※粘土が高い場合は、別売りの専用シンナーで調整希釈して下さい。)

### 塗料作業

- エアースプレーガンで塗装して下さい。
- 一度塗りでは、被膜が薄いためにピンボールの発生や剥離性の低下が起こります。まず、一度塗りし10分乾燥させ、二度以上重ね塗りする事を推奨します。
- ※マスキングテープを使用した場合は、塗料が乾燥する前に剥がして下さい。
- 塗料の乾燥時間は、作業環境(温度、湿度)に左右されます。常温下で、触れるまでに10分、剥離できるまでに20分以上を目安として下さい。

### その他

- 使用后スプレーガンは、内部の塗料が乾燥する前に専用のシンナーで洗浄して下さい。
- 使用した攪拌器具に付着している塗料は、乾燥後に剥離可能です。

塗布方法	塗布量(1㎡)	塗布面積(1kgあたり)
スプレーガン	400~500g	2~2.5㎡

北海道防錆ペイント株式会社

0134-65-7401

代理店